Si cada vez que se inicia Linux en tu MicroServer Gen8 te sale un error relacionado con el firmware tigon, soluciónalo de la siguiente manera:

Agrega el repositorio **non-free** a **/etc/apt/sources.list** y luego instala el paquete **firmware-linux-nonfree**.

Listo, a correr.