Sigue este hack para poder iniciar la surface desde un pendrive USB:

MEDIANTE HARDWARE

Apagamos la surface.

Metemos el pendrive en el puerto USB.

Presionamos y mantenemos el botón de bajar volumen.

Sin soltar el botón de volumen, presionamos y soltamos el botón de encendido.

Seguimos manteniendo presionado el botón de bajar volumen hasta que los puntos que giran aparezcan debajo del logo de Windows. Entonces, y sólo entonces, soltamos el botón de bajar volumen.

Seguimos las instrucciones de la pantalla.

DESDE EL PROPIO WINDOWS

Con la surface encendida, insertamos el pendrive en el puerto USB.

En Windows 10:

Vamos a Inicio >> Configuración >> Actualización y seguridad. Restaurar.

En Windows 11:

Vamos a Inicio >> Configuración >> «Sistema» >> «Recuperación» >> «Inicio avanzado» >> «Botón reiniciar ahora».