

Sigue este hack para poder iniciar la surface desde un pendrive USB:

## MEDIANTE HARDWARE

Apagamos la surface.

Metemos el pendrive en el puerto USB.

Presionamos y mantenemos el botón de bajar volumen.

Sin soltar el botón de volumen, presionamos y soltamos el botón de encendido.

Seguimos manteniendo presionado el botón de bajar volumen hasta que los puntos que giran aparezcan debajo del logo de Windows. Entonces, y sólo entonces, soltamos el botón de bajar volumen.

Seguimos las instrucciones de la pantalla.

## DESDE EL PROPIO WINDOWS

Con la surface encendida, insertamos el pendrive en el puerto USB.

### En Windows 10:

Vamos a Inicio >> Configuración >> Actualización y seguridad. Restaurar.

### En Windows 11:

Vamos a Inicio >> Configuración >> «Sistema» >> «Recuperación» >> «Inicio avanzado» >> «Botón reiniciar ahora».

